

## АО "Шиндлер"

АО Шиндлер, Ракетный бульвар, д.16



**Schindler**

Компания ООО «УК «Воробьев Дом»  
Для Генерального директора Братчикова Владимира Александровича  
От Руководителя по сервису АО "Шиндлер" Кузнецова Андрея Геннадьевича  
Телефон (495) 775-44-11  
Факс № (495) 775-51-12  
Эл. почта service.ru@schindler.com  
№

Тема **Предупреждения по безопасности**

Заводские номера лифтов: 104189, 104190, 104191, 104192, 104193, 104194, 104195, 104196, 104197, 104198

Адрес установки лифтов: г. Москва, Воробьевское шоссе, д.4, ЖК «Воробьев дом»

### Уважаемый Владимир Александрович!

В результате проведения ежемесячного технического обслуживания было выявлено, что указанные выше лифты, установленные по Вашему адресу, требуют незамедлительного выполнения корректирующих действий.

Зав. номер	Наименование
104189	Необходима регулировка направляющих
104189	Необходима регулировка всех роликов замков дверей шахты
104189	Необходима замена вкладышей башмаков кабины
104190	Необходима регулировка направляющих
104190	Необходима регулировка всех роликов замков дверей шахты
104190	Необходима замена вкладышей башмаков кабины
104192	Необходима регулировка направляющих
104192	Необходима регулировка всех роликов замков дверей шахты
104192	Необходима замена вкладышей башмаков кабины
104193	Необходима регулировка направляющих
104193	Необходима регулировка всех роликов замков дверей шахты
104193	Необходима замена вкладышей башмаков кабины
104194	Необходима регулировка направляющих
104194	Необходима регулировка всех роликов замков дверей шахты
104194	Необходима замена вкладышей башмаков кабины
104195	Необходима регулировка направляющих
104195	Необходима регулировка всех роликов замков дверей шахты
104195	Необходима замена вкладышей башмаков кабины
104196	Необходима регулировка направляющих
104196	Необходима регулировка всех роликов замков дверей шахты
104196	Необходима замена вкладышей башмаков кабины
104197	Необходима регулировка направляющих

Центральный офис:  
Россия 129085 Москва,  
б-р Ракетный, д.16,  
Тел. +7 495 775 4411  
факс +7 495 775 5112  
email@ru.schindler.com  
www.schindler.ru

Филиал в Санкт-Петербурге:  
197342, Санкт-Петербург  
Выборгская наб., д.61,  
офис 308А, БЦ "Акватория"  
Тел. +7 812 336 2358  
Факс +7 812 336 2359  
spb@ru.schindler.com

Филиал в Нижнем Новгороде:  
603024, Нижний Новгород,  
Бойновский пер., д.17А  
т/ф:(813)436 6391,  
(813) 436 2261

Филиал в Волгограде:  
400074, Волгоград,  
ул. Иркутская, д.19, офис 116  
т.: (8442) 26 5283

104197	Необходима регулировка всех роликов замков дверей шахты
104197	Необходима замена вкладышей башмаков кабины
104198	Необходима регулировка направляющих
104198	Необходима регулировка всех роликов замков дверей шахты
104198	Необходима замена вкладышей башмаков кабины

Выполнение требуемых корректирующих действий на этих лифтах, позволят быть уверенным в безопасности использования лифтов для пассажиров, за которых Вы несёте ответственность.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ДЕЙСТВИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ЧТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ.

Мы рекомендуем Вам выполнить необходимые регулировочные работы на лифтах, которые были указаны в счете №713/6875 от 10 июня 2020 г.

Schindler не несёт ответственности за любые травмы и ущерб, которые возникли или могут возникнуть в случае Вашего отказа от решения проблем, описанных выше.

Безопасность пассажиров и сотрудников, а также непрерывное улучшение продукции и качества обслуживания являются ценностями, которые задают путь развития компании Schindler в бизнесе, в связи с чем АО «Шиндлер» готово рассмотреть возможность предоставления рассрочки по счету №713/6875 от 10 июня 2020 г.

#### Приложение:

- Счет №713/6875 от 10 июня 2020 г.
- Карта отклонений направляющих кабины лифта Москва, Воробьевское шоссе, д.4, ЖК «Воробьев дом»

Благодарим Вас за сотрудничество  
С наилучшими пожеланиями,

С уважением,

19.08.2020

Кузнецов Андрей Геннадьевич